


RACCORDEMENT ELECTRIQUE - THERMOPLONGEURS

Cablage électrique :



Circuit en 230V

MONO 230V

TRI 230V

TRI 400V

Circuit en 400V

MONO 400V

TRI 400V

TRI 690V

Configuration usine

Serrage des connexions :

Effectuer le serrage en maintenant la borne avec une contre-clé, sans dépasser un couple de 1,2 m.N.

Mise sous tension à effectuer seulement après :

- Raccordement à la terre (NF C 15 100),
- Immersion totale des circuits chauffants,
- Purge du circuit,
- Fermeture du capot.

Toute mise sous tension à sec même de courte durée peut détruire le thermoplongeur et entraîner une exclusion de garantie.

**acim
jouanin**

Tél : 33/(0)232 383 333

Fax : 33/(0)232 383 830

E-mail : jouanin@acim-jouanin.fr

Site : www.acim-jouanin.fr

014002.03